



No: 委检 1803
检测
CNAS L0655

检 验 报 告

送检单位：利东消防器材（深圳）有限公司

样品名称：森林消防泵

型号规格：BB-4

检验类别：委托检验

国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

2018 年 1 月 9 日



注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

地 址：哈尔滨市学府路 374 号

邮政编码：150086

电 话：(0451) 86664231 86676554

传 真：(0451) 86676554



国家林业局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）

No: 委检 1803

共 3 页 第 1 页

送检单位	利东消防器材（深圳）有限公司		
送检单位地址	广东省深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区泗黎路 286 号 鸿联鹰科技园 A 栋 1 楼		
样品名称	森林消防泵	型号规格	BB-4
商 标		出厂编号	/
生产日期	2017 年 8 月	样品数量	1
送样时间	现场检验	送样人员	胡智业
样品状况	样机外观状况良好，符合检验条件		
检验类别	委托检验	检验时间	2017 年 12 月 26 日
检验地点及条件	山东省潍坊市潍城区卧龙街环河路		
检验依据	BB-4 消防泵实验大纲		
检验结论	<p>依据《BB-4 消防泵实验大纲》对利东消防器材（深圳）有限公司所送样机 BB-4 型森林消防泵进行了委托检验，检验结果见汇总表。</p> <p style="text-align: right;"></p>		
说明事项	<p>1. 本次检验是对利东消防器材（深圳）有限公司所送样机 BB-4 型森林消防泵进行的委托检验。</p> <p>2. 检验结果仅对样机有效。</p>		
检验人员	杨研 余光宇		
报告审核	魏娜	批 准	王松 2018 年 1 月 9 日

国家林业局
林业机械质量
检验检测中心
检测报告

BB-4 型森林消防泵委托检验结果汇总表

№: 委检 1803

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	备注
	结构要求	紧固件、自锁装置			
1		紧固件、自锁装置 操纵机构及指示牌	紧固件及自锁装置不应因振动而产生松动。 操纵机构应可靠。应设置指示牌，由抗磨材料制成文字高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	紧固件及自锁装置试验过程中没有产生松动。 操纵机构可靠。设有指示牌，文字高度不小于 3mm，深度不小于 0.2mm。	
2	最大压力	MPa	--	3	
3	工作压力	MPa	≥ 2.41	2.41	
4	流量	L/s	≥ 4.1	5.4	
5	水平射程	m	--	36.1	
6	自引水高度	m	≥ 6	6	手动排气引水
7	引水时间	s	≤ 35	34	
8	噪声	dB (A)	--	107	
9	油耗	L/h	≤ 7	4.2	
10	进水口直径	mm	--	50	
11	出水口直径	mm	--	40	
12	传动		--	泵与动力机组为快速拆卸式连接	

BB-4 型森林消防泵委托检验结果汇总表

No: 委检 1803

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	备 注
13	整机净质量 kg	≤80	79.3	
14	配套汽油机	--	24HP 四冲程风冷发动机	
15	起动方式	--	手 起 动 / 电 启 动	
16	启动性能 s	≤30	5	
17	外观质量	所有铸件外表不应有结疤、气泡、砂眼等缺陷。泵体及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T3181-1995 中表 2 给出 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T484-1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	符合要求	